

Ch 3-1

Changement d'état des alliages métalliques.

Les alliages métalliques sont très utilisés en mécanique.

Nous allons étudier ici en particulier comment obtenir des alliages solides à partir d'un mélange liquide et étudier leurs caractéristiques.
(On restera à $P = 1 \text{ bar}$: sous atmosphère ambiante)

I) Généralités sur les mélanges binaires.

1) Définitions

Def : Un mélange binaire est un mélange de 2 corps purs A_1 et A_2 .

- On va se limiter ici au cas de 2 liquides miscibles entre eux : on parle alors de solution binaire.
- Les solides par contre peuvent être miscibles ou non miscibles

Notons

$$x_i = \frac{m_i}{\sum_i m_i}$$

la fraction molaire.

(m_i = quantité de matière de A_i)

et

$$w_i = \frac{m_i}{\sum_i m_i}$$

la fraction massique

(m_i = masse de A_i)

2) Variance

La variance va être un outil très utile ici pour savoir si la transition de phase liquide \leftrightarrow solide s'effectue à température constante ou non.

Règle des phases

$$v = N + 2 - \varphi$$

N = nombre de constituants

φ = nombre de phases


⚠ il est préférable savoir faire un bilan des facteurs d'équilibre et du nombre d'équation pour en déduire v plutôt que d'appliquer la formule toute faite ci-dessus.

→ cas d'une solution liquide binaine : (liquide seul sans solide)

$$\varphi = 1 \quad N = 2 \quad (A_1 \text{ et } A_2)$$

$$\rightarrow v = 2 + 2 - 1 = 3$$

* ou bilan :



$$v = 6 - 1 = 3$$


Dans le cas d'un mélange de 2 liquides, mais sans solide, on peut fixer P à 1 bar et modifier la température T "librement"

Dr 3-7
 → cas d'une solution liquide en équilibre avec sa solution solide

- une solution solide est un mélange homogène de 2 solides, sous une seule et même phase.

2 phases \rightarrow liquide homogène
 \rightarrow solide homogène $f=2$ $N=2$
 $(v=2+2-2=2)$

on Bilan



6 variables
 intensives,
 facteurs d'équilibre.

Relation : $\left| \begin{array}{l} m_1^l + m_2^l = 1 \quad \text{phase liquide} \\ m_1^s + m_2^s = 1 \quad \text{phase solide} \\ \mu_1^s = \mu_1^l \quad \text{égalité du potentiel chimique de } A_1 \text{ sous les 2 phases.} \\ \mu_2^s = \mu_2^l \end{array} \right.$

$\rightarrow 4$ relations.

$$N = 6 - 4 = 2$$

On peut fixer $P = 1 \text{ bar}$ (atmosphère ambiante) et faire varier la température T !

Ch 3-4

la situation est différente à celle d'un corps pur en équilibre sous 2 phases qui a $n=1$: donc à P fixé, on a T imposé !

→ Cas d'une solution liquide avec 2 solides non miscibles

⚠️ quand 2 solides sont non miscibles, on les considère comme 2 phases distinctes !

$$\varphi = 3 \quad (2 \text{ solides et } 1 \text{ liquide})$$

$$N=2$$

$$n=N+2-\varphi=1$$

Dans ce cas, si P est fixé, alors T a une valeur bien précise. Sous atmosphère ambiante, la transition de phase se fera à température constante.

bilan

<u>Var</u>	P, T
	m_1^l, m_2^l
	m_1^s, m_2^s

6

<u>Relations</u>	$m_1^l + m_2^l = 1$
	$m_1^s = 1$
	$m_2^s = 1$
	$\mu_1^l = \mu_1^s$
	$\mu_2^l = \mu_2^s$

5


$$N=6-5=1$$

Ch 3-5

3) le diagramme binaire.

On se place à $P = P^{\circ}$ constante (P° est pression de l'atmosphère ambiante)

On trace T en fonction de m_2



Il y a 3 zones: $\rightarrow S$: tout est solide


$\rightarrow L + S$: il y a du solide et du liquide en équilibre

$\rightarrow L$: tout est liquide .

$$m_2 = \frac{m_2}{m_1+m_2} \quad \left. \right\} \text{Proportion globale de A}_2 \text{ en masse comparé à la masse totale.}$$

Exemple de lecture : Prenons m_2 (global) égal à 0% et T égale à T_M \rightarrow point M.

Tracons l'horizontale jusqu'à au liquidus et au solides (M' et M'' respectivement)



→ il y a 1 solide de composition m_2^s (solide) soit
 $m_2^s = 0,75$

→ il y a 1 liquide de composition m_2^l (liquide) soit
 $m_2^l = 0,4$
 (mais globalement, on a $m_2 = 0,6$)

- En $m_2 = 0$, on a donc $m_1 = 1$ ($m_1 + m_2 = 1$)
 soit un corps pur A_1 - T_1^* est donc la température de transition de phase du corps pur A_1
- En $m_2 = 1$ on a donc $m_1 = 0$
 soit un corps pur A_2 - T_2^* est donc la température de transition de phase du corps pur A_2

ch 3-7

II Miseibilité totale à l'état solide

1) Solutions solides idéales

2 solides peuvent se mélanger de manière homogène (solution solide idéale) quand ils ont tous les 2 le même réseau cristallin :

→ Dans le réseau cristallin, un atome A_2 peut prendre la place d'un atome A_1 et inversement.


C'est le cas si :

- cristallisation dans le même système (CfC, ...)
- arête de maille identique
- rayon métallique quasi-identique.

Exemple:

Or et argent (CfC; $a = 408 \text{ pm}$
 $r = 144 \text{ pm}$)



Le diagramme binnaire est alors le suivant :



Ch 38

- le liquide est le début de cristallisation du mélange liquide.
- le solide est le début de fusion du mélange solide.

→ Partons d'un liquide (point M) que l'on refroidit progressivement jusqu'à obtenir un solide (φ) à $m_2 = 0,6$



Evolution de T en fonction du temps

(on refroidit en enlevant une certaine quantité d'énergie)
par temps

• De M à N Tout est liquide et la température baisse

• De N à O Apparition des premiers cristaux : ils ont la composition de N'' , donc plus "riches" en A_2 que ne l'est le liquide.

• On bâche encore T , et on arrive en O : le liquide restant a la composition de O' , et le solide déjà formé a la composition de O'' .

J39


On remarque de la température T continue à baisser quand la transition de phase s'effectue, jusqu'en

P : en P la dernière goutte de liquide (de composition P') disparaît \rightarrow c'est le solides.

entre P et Q : T diminue, et tout est solide.

Réponse : Entre N et P, la température baïse moins rapidement car la transition de phase (solidification) libère de l'énergie (enthalpie de transition de phase L_s)

Théorème des moments



Soit M le point correspondant à m_2 à T donné.

On souhaite retrouver la masse m_2^S de solide et la masse m_2^L de liquide.

avec $m_0 = m_2^S + m_2^L$ masse totale

Théorème des moments

(Démonstration: voir annexe I)

$$m_2^S \overline{MS} + m_2^L \overline{ML} = 0$$

$$m_2^S = m_0 \frac{\overline{LM}}{\overline{LS}}$$

$$m_2^L = m_0 \frac{\overline{SM}}{\overline{SL}}$$

Ch
3-10

2) Solutions solides non idéales


Les solides sont miscibles, mais la solution est non idéale.

Cela correspond à : | Même réseau cristallin
 | mais! Paramètres géométriques différents

Exemple : alliage Cu / Au \rightarrow CFC tous les 2
 $\rightarrow r_{Cu} = 128 \text{ pm}$) \neq
 $r_{Au} = 144 \text{ pm}$

\rightarrow Le diagramme binnaire représente alors un extremum I

Point I Les 2 phases ont la même composition
I est appelé le point indifférent.






on peut faire le choix
de placer $x_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$
au lieu de $m_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$

Dr 3-11

Tracons les courbes $T(t)$ du refroidissement en partant

- de M (1)
- de H (2)




$$\Sigma x_2 = x_I$$

On constate que la transition de phase se fait à une température constante T_I .

Jr-3-12

III Non miscibilité à l'état solide.

- On suppose que les liquides sont toujours miscibles.
 - Par contre les solides sont non miscibles ici.
- C'est en particulier le cas quand les structures cristallines sont différentes.
- le diagramme linéaire isobare est le suivant :



L : liquide

S_1 : solide A₁ seul
 S_2 : solide A₂ seul


} non miscibles.

E : point d'entrecroisement.

Ju 7-13

Lecture du diagramme

Partons de M et baïsons la température :



$M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow Q$

En M: le liquide est seul ... et T baîse $\rightarrow N$

En N: les premiers cristaux de solide apparaissent.

Ils ont la composition de $N'' = \text{solide} = A_1 \text{ pur seul}$
 \rightarrow le seul A_1 se forme seul (et pur)

$N \rightarrow O$: A_1 pur et à mesure que T baîse, il continue à se solidifier du solide A_1 pur.

en O: le solide est A_1 pur (point O'') et le liquide restant à la composition m_2 de O'
 \hookrightarrow le liquide est apparu en A_1 car il ne s'est solidifié que de A_1 .


en P: le liquide restant a la composition de E, l'eutectique. T ne peut plus baisser tant qu'il reste du liquide (rappel: $n=1$: cf I-2)

J 3-14

Le liquide restant continue à se solidifier mais en A_1 pur (point P'') et A_2 pur (point P''')
 * quand il n'y a plus de liquide, que tout est solide, T peut se renvoyer à baisser ($P \rightarrow Q$)

Solide obtenu:

A_1
 A_2



Variance? Le solide solide eutectique est composé de grains purs de A_1 et de grains purs de $A_2 \rightarrow$ il est considéré comme 2 phases!

Entre N et P 1 solide A_1 et 1 liquide: $\ell=2$ $n=N+2-\ell=2$
 si P fixé, T peut varier.


$P \rightarrow P (+)$ 1 solide A_1 , 1 solide A_2 , 1 liquide: $\ell=3$ $n=N+2-\ell=1$!

Ch 3-15

- $P \xrightarrow{(+)} P$ s'appelle le gaien eutectique.

Sur le gaien eutectique, la variance vaut 1, ce qui signifie que à P fixée (ambiante) la température est imposée.

- Si l'on veut uniquement un solide eutectique, on doit partir d'un liquide dans les proportions $m_2(E)$ (Point D). On aura alors la courbe de température suivante:



Remarque: sur le diagramme, on remarque que T_E de solidification est inférieur à T_1^* température de solidification de A_1 pur, et inférieur à T_2^* . On peut donc utiliser les mélanges pour abaisser la température de solidification.

Exemple $\Rightarrow T_{\text{eau pure}} = 0^\circ\text{C}$ pour l'eau pure.


• $T_f(\text{eau+sel}) < 0^\circ\text{C}$: l'eau salée gèle à plus basse température.

Fondants: → On ajoute du silicium dans les hauts-fourneaux pour abaisser T_{fusion} du fer

J'arrive à


IV Existence de composé défini à fusion congruente.

2 corps purs peuvent donner lieu à une réaction chimique :




Le composé défini ne peut exister que à l'état solide

- Liquide : mélange homogène de $Mg(l)$ et de $Zn(l)$
- Solides possibles
 - $Mg(s)$ pur
 - $Zn(s)$ pur
 - $MgZn_2(s)$ pur.




Ch 3-17



Courbes de température:


a) Partons de M

$$x_{Zn} = 0,4$$




Dr 3-18


(b) Partons de Q $x_{Zn} = 0,66$




(c) Partons de R $x_{Zn} = 0,8$



(d) Partons de V $x_{Zn} = 0,92$



Annexe I



Propriété du liquide m_2^l
du solide m_2^s

Théorème des moments

→ Recherche des masses m_s de solide
 m_L de liquide

$$\circ \text{ Mass totale : } m_0 = m_s + m_L$$

$$\circ \text{ Mass de } 2 \text{ en } M : m_2 = m_2^M m_0 = m_2^M (m_s + m_L) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{ " en } L & m_2^L = m_2^L m_L \\ \text{ " en } S & m_2^S = m_2^S m_S \end{aligned} \left\} m_2 = m_2^L + m_2^S \quad (2)$$

$$\text{de (1) et (2)} : m_2^L m_0 + m_2^S m_0 = m_2^M m_S + m_2^M m_L \\ 0 = m_s (m_2^M - m_2^S) + m_L (m_2^M - m_2^L)$$

Théorème des moments

$$0 = m_s \overline{MS} + m_L \overline{ML}$$

M est donc le barycentre des points L et S affectés des coefficients m_S et m_L .

$$\text{maison : } \begin{cases} 0 = m_s \overline{MS} + m_L \overline{ML} \\ m_0 = m_s + m_L \end{cases}$$

$$\text{donc } 0 = m_s \overline{MS} + (m_0 - m_s) \overline{ML} \text{ soit } m_s (\overline{ML} - \overline{MS}) = m_s \overline{ML}$$

$$\boxed{m_s = m_0 \frac{\overline{LM}}{\overline{LS}}} \\ \text{et} \\ \boxed{m_L = m_0 \frac{\overline{SM}}{\overline{SL}}}$$